





Electronic Vehicle Health Check

Digitale Werkplaats Checks
voor CarSystems (CSS)



Snel, Simpel & Effectief

Hoe het werkt:



❑ Instellen koppeling CSS / EVHC

EVHC Instellingen

Algemeen

EVHC Dealer ID: 530

Controleren op ingevulde checklists elke 1 minuten (0 = geen controle)

Afdrukinstellingen checklist

Printer: Microsoft XPS Document Writer

Bak: Standaard

Afdrukken in: Kleur Resolutie (dpi): 600

Opslaan Annuleren

Programma Werkplaats Klanten Voertuigen Leen/huur Magazijn Agenda Auto in/verkoop Facturatie Afdrukken Koppeling

CSS - Versie 5.68 - Serienum...

Agenda Personeel (0 / 0) Dash...

Werkorders (F2)

Agenda (F3)

Klanten (F5)

Voertuigen (F6)

Dinsdag 0 0.00/ 0.00 17 december (wk 51)

Woensdag 0 0.00/ 30.00 18 december (wk 51)

Creëer een werkorder

Eerste plandatum werkkaart

Type: ☐ Div. Rep.

 ☐ Werkorder aanmaken in iGarage

Datum: 18-12-2019   Nu

Tijd: 08:15 

Duur:

Gereed op:  om:

Monteur:

Categorie:

Notitie bij werkkaart

Hier ingevulde tekst kan op de tablet worden terug gelezen. Dit geldt ook voor de 'Vaste werkopdrachten'.



mans (MONDEO MC: T1BB BJ: 28-04-2014 C: WF0GXXGBBGDE0****)

Leen/Huur Overige ROB

Tellerstand ingevuld op 18-12-2019 om 20:13 door Autoconnect

0 KM Opslaan

Aantal Prijs S B

Zoek code / omschrijving:

Vaste werkopdrachten

Geselecteerd	Omschrijving werkkaart
☐	Kleine onderhoudsbeurt uitvoeren
☒	Motorolie verversen
☐	Thermostaat vervangen
☐	Vorstkontrolle tot -....gr.C
☐	Koelvloeistof bijvullen
☒	Koelvloeistof verversen
☐	Waterpomp vervangen
☐	Koelluchtventilator vervangen
☐	Ventilatorriem vervangen

Standaardregels

Externe poi

F2 F3 F4 F6



Werkkaart: 614 - 8-TRL-23 - Akkermans (MONDEO MC: T1BB BJ: 28-04-2014 C: WF0GXXGBBGDE0****)

Algemeen Werkorder Klant Voertuig Leen/Huur Overige ROB

F8-Factuur F9-Print Historie F5-Bestel F7-APK Geklokt Muteren Info Herinnering

Tellerstand ingevuld op 18-12-2019 om 20:13 door Autoconnect 0 KM Opslaan

Code	Omschrijving	Aantal	Prijs	S	B
10	Motorolie verversen				
104	Koelvloeistof verversen				
Totaal factuurbedrag (Excl. BTW):			0.00		
Totaal factuurbedrag (Incl. BTW):			0.00		

EINDE

Werkorder 614 synchroniseren met EVHC

Werkkaart in CSS

Kenteken: 8-TRL-23

Merk: FORD

Model: MONDEO

Tellerstand: 0

Plandatum: 18-12-2019

Upload naar EVHC

Checklist in EVHC

Aanwezig: Nee

Kenteken:

Plandatum:

Status: Niet aanwezig

Download van EVHC

Sluiten

WO laatst verversen naar EVHC:

Klik op EVHC icoon en selecteer Upload

DE EVHC icoon

614 - 8-TRL-23 - Akkermans (MONDEO MC: T1BB BJ: 28-04-2014 C: WF0GXXGBBGDE0****)

Voertuig Leen/Huur Overige ROB

Tel RDW F7-APK Geklokt Muteren Info Herinnering

Tellerstand ingevuld op 18-12-2019 om 20:13 Autoconnect

0 KM Opslaan

	Aantal	Prijs	S	B
sen				
g (Excl. B		0.00		
g (Incl. B		0.00		

Naar tablet verplaatst, sluit af / sluit af

Werkorder 614 synchroniseren met EVHC

Werkkaart in CSS

Kenteken: 8-TRL-23

Merk: FORD

Model: MONDEO

Tellerstand: 0

Plandatum: 18-12-2019

Upload naar EVHC

Checklist in EVHC

Aanwezig: Ja

Kenteken: 8-TRL-23

Plandatum: 18-12-2019

Status: Checklist

Download van EVHC

WO laatst verzonden naar EVHC: 18-12-2019 20:25:01

Sluiten

Standaardregels


Externe portals

F2 F3 F4 F6 F10 F11

Pakk.

Sort

Opm



Woensdag 18 december (wk 51) 0.00/ 30.00

Donderdag 19 december (wk 51) 0.00/ 30.00

Print alle werkkaarten van deze dag

Print planning van deze dag

Blokkeer deze dag

Synchroniseer alle werkkaarten van deze dag naar EVHC

Verwijder alle werkkaarten van deze dag uit Top


Upload alle werkkaarten van deze dag naar EVHC

8-TRL-23
AKKERMANS
08:15 0.00

04-HD-DT
MENNES
08:15 0.00

03-LP-KD
PAULUSSEN
08:15 0.00

Je kunt ook alle opdrachten van de dag in één keer laden



Woensdag 18 december (wk 51) 0.00/ 30.00

Donderdag 19 december (wk 51) 0.00/ 30.00

Vrijdag 20 december (wk 51) 0.00/ 30.00

8-TRL-23
AKKERMANS
08:15 0.00

04-HD-DT
MENNES
08:15 0.00

03-LP-KD
PAULUSSEN
08:15 0.00

3 werkkaarten naar EVHC gestuurd

OK



Health Check systeem

Gebruikersnaam:

CSS

Warning: iPad and iPhone users, Please do not update to Version 12.2 until further notice

PIN:

••••

1	2	3
4	5	6
7	8	9
Clear	0	Inloggen

EVHC © Autoconnect 2019 v6.22

vodafone NL 20:34 56%

Hoofdmenu

Selecteer bestaande opdracht:

03-LP-KD

04-HD-DT

8-TRL-23

Ververs Handtekening Afmelden

Check: 8-TRL-23

Categorie & Locatie

Algemene notities

Hier ingevoerde tekst op de tablet getoond
Dit geldt ook voor toegevoegde regels via menu F2
Werkopdrachten:

Terug Opslaan



woensdag 3 0.00/ 30.00 0

18 december (wk 51) 19 de

8-TRL-23

AKKERMANS
08:15  0.00

04-HD-DT

MENNES
08:15  0.00

03-LP-KD

PAULUSSEN
08:15  0.00

Check is klaar

Code	Omschrijving	Aantal
10	Motorolie verversen	
104	Koelvloeistof verversen	
Totaal factuurbedrag (Excl. BTW):		
Totaal factuurbedrag (Incl. BTW):		
EINDE		

Werkorder 614 synchroniseren met EVHC

Werkkaart in CSS

Kenteken: **8-TRL-23**

Merk: FORD

Model: MONDEO

Tellerstand: 0

Plandatum: 18-12-2019   Upload naar EVHC

Checklist in EVHC

Aanwezig: **Ja** 

Kenteken: 8-TRL-23

Plandatum: 18-12-2019

Status: Importeren   Download van EVHC

Sluiten

WO 1-1-2020 verzonden naar EVHC: 18-12-2019 20:49:45

Klik op icoontje en download de resultaten



Werkkaart: 614 - 8-TRL-23 - Akkermans (MONDEO MC: T1BB BJ: 28-04-2014 C: WF0GXXGBBGDE0****)

Algemeen Werkorder Klant Voertuig Leen/Huur Overige ROB

F8-Factuur F9-Print Historie F5-Bestel F7-APK Geklokt Muteren Info Herinnering

Tellerstand ingevuld op 18-12-2019 om

Code Oms
10 Moto
104 Koelv

Totaal
Totaal

EVHC Checklist resultaat

Kenteken: 8-TRL-23
Tellerstand: 0
Soort check: Auto Check
Monteur: H Desk
Datum/tijd: 18-12-2019 20:49:45

Gevonden aandachtspunten/gebreken

WO	Banden - Profiel - Profiel, LV, Versleten, Vervangen	Urgent
WO	Banden - Profiel - Profiel, RV, Versleten, Vervangen	Urgent
RA	Banden - Profiel - Profiel, RA, Versleten, Adviseren	Advies
RA	Banden - Profiel - Profiel, LA, Versleten, Adviseren	Advies
RA	Binnenzijde - AC systeem - AC systeem, Service vereist 2 jaar	Advies
WO	Buitenzijde - Ruitenwisser - Ruitenwisser, Voor, Versleten, Vervangen	Urgent
WO	Motorruimte - Distributieriem / ketting - Distributieriem, Service vereist 2 jaar	Advies

Adviseren : Nvt

Banden info

Positie	Merk	Maat	Load	Speed	Profiel dieptes (L/M/R)
LV	Bridgestone	215/60R16	99	H	2.00 / 2.00 / 2.00
RV	Bridgestone	215/60R16	99	H	2.00 / 2.00 / 2.00
RA	Bridgestone	215/60R16	99	H	3.00 / 3.00 / 3.00
LA	Bridgestone	215/60R16	99	H	3.00 / 3.00 / 3.00

WO: Naar werkkaart | RA: Reparatie advies | Dubbelklik op item om te wijzigen

Annuleren Opslaan

Dubbel klik om status te wijzigen. Hamer = toevoegen werkkaart, belletje invoeren CRM, groene vinkje is negeren.

Klik op pdf om deze te zien of op te slaan

Klik op opslaan

Reparatie advies toevoegen

Algemeen

Reparatie advies:

Profiel

Omschrijving:

Profiel, RA, Versleten, Adviseren

CRM vraagt om input

Interval periode

6 maanden of na 10.000 Kilometer(s)

Opslaan Annuleren

Kenteken reminders

Voertuiggegevens

8-TRL-23

FORD MONDEO

Brandstof: Diesel

Mot. inhoud: 1560

Bouwjaar: 28-04-2014

Cilinders: 4

Vermogen: 0/0

Volgend onderhoud

Bij tellerstand

of op datum

Soort onderhoud

APK vervaldatum

10-05-2020

Extra

Distributie riem

Distributieriem

Distributieketting

Vervangen op (geschat): - -

Laatste keer vervangen:

Bij tellerstand:

Distributieriem interval

Vervangen elke: km.

of elke: mnd

Pechhulp

Soort:

Geldig t/m:

Motorolie

Type: 0.00 Liter

CRM opvragen

Reparatie advies

+ Voeg toe - Verwijder Bewerken

Historie service-onderdelen

Profiel Bij tellerstand: 10.000 Km. of op datum: 18-06-2020 bij 1 Km.

Profiel Bij tellerstand: 10.000 Km. of op datum: 18-06-2020 bij 1 Km.

Werkkaart: 614 - 8-TRL-23 - Akkermans (MONDEO MC: T1BB BJ: 28-04-2019)

Algemeen Werkorder Klant Voertuig Leen/Huur Overige

Muteren Dossier Vrije velden Bandenwissel Garanties AA Garanties Checklists 6 EVHC

Code Omschrijving

10	Motorolie ververset
104	Koelvloeistof ververset
Profiel	Profiel, LV, Versleten, Vervangen
Profiel	Profiel, RV, Versleten, Vervangen
Ruitenwisher	Ruitenwisher, Voor, Versleten, Vervangen

Selecteer eerst voertuig dan bandenwissel

Bandenwissel

voor 8-TRL-23 FORD MONDEO Wissel in/uit S B

Selecteren historische profieldieptes

Geregistreerd op	Tellerstand	Unieke identifier kenteken	Bron	Kenteken
18-12-2019 20:55:47	18-12-2019 20:49:45	0	158	evhc
				8-TRL-23

sorteren: CTRL+F4

Detail

Band(en) info

Locatie	Conditie	Bandenmaat	Type/Merk	Profiel min/max/gem.
LV	vervang snel	215/60R16	Bridgestone	2.00 - 2.00 - 2.00 mm.
RV	vervang snel	215/60R16	Bridgestone	2.00 - 2.00 - 2.00 mm.
LA	gemiddeld	215/60R16	Bridgestone	3.00 - 3.00 - 3.00 mm.
RA	gemiddeld	215/60R16	Bridgestone	3.00 - 3.00 - 3.00 mm.

Aangemaakt op: 18-12-2019 20:55
Geregistreerd op: 18-12-2019 20:49
Tellerstand: 0
Bron: evhc

Print

Profiel diepte 0.00 mm

Reservewiel

Uitvoeren Annuleren

Klik op icoontjen onderaan en daarna op overnemen

Annuleren Overnemen

Bandenwissel voor **8-TRL-23** FORD MONDEO

Innemen ☐ Klant neemt banden mee
Zomerbanden


Velgsoort: Staal
Locatie:
Overnemen:
Foto opties: 

Links voor:
Merk:
Type:
Maat: / R LI S
Opmerking:
Profiel diepte: 0.00 mm

Rechts voor:
Merk:
Type:
Maat: / R LI S
Opmerking:
Profiel diepte: 0.00 mm

Links achter:
Merk:
Type:
Maat: / R LI S
Opmerking:
Profiel diepte: 0.00 mm

Rechts achter:
Merk:
Type:
Maat: / R LI S
Opmerking:
Profiel diepte: 0.00 mm

Uitgeven Winterbanden
Velgsoort: Staal
Locatie:
Overnemen:
Foto opties: 

Links voor:
Merk:
Type:
Maat: / R LI S
Opmerking:
Profiel diepte: 0.00 mm

Rechts voor:
Merk:
Type:
Maat: / R LI S
Opmerking:
Profiel diepte: 0.00 mm

Links achter:
Merk:
Type:
Maat: / R LI S
Opmerking:
Profiel diepte: 0.00 mm

Rechts achter:
Merk:
Type:
Maat: / R LI S
Opmerking:
Profiel diepte: 0.00 mm

Vullen profiel dieptes

Wilt u de geselecteerde profiel dieptes uit de historie nu overnemen?

Yes No

Bandenwissel voor **8-TRL-23** FORD MONDEO

Innemen ☐ Klant neemt banden mee
Zomerbanden

Velgsoort: Staal
Locatie:
Overnemen:
Foto opties: 

Links voor:
Merk: Bridgestone
Type: Potenza
Maat: 215 / 60 R 16 LI 99 S H
Opmerking:
Profiel diepte: 2.00 mm

Rechts voor:
Merk: Bridgestone
Type: Potenza
Maat: 215 / 60 R 16 LI 99 S H
Opmerking:
Profiel diepte: 2.00 mm

Links achter:
Merk: Bridgestone
Type: Potenza
Maat: 215 / 60 R 16 LI 99 S H
Opmerking:
Profiel diepte: 2.00 mm

Rechts achter:
Merk: Bridgestone
Type: Potenza
Maat: 215 / 60 R 16 LI 99 S H
Opmerking:
Profiel diepte: 2.00 mm

The screenshot displays the EVHC Checklist software interface. The top section shows vehicle details: Kenteken: 8-TRL-23, Tellerstand: 0, Soort check: Auto Check, Monteur: H Desk, Datum/tijd: 18-12-2019 20:49:45. Below this, a list of findings is shown with status icons (WO, OK, RA). A red box highlights the 'Rapport opslaan bij voertuig' (Save report to vehicle) option in the context menu. A red arrow points from this option to the 'Voertuig' tab in the software's main menu. The 'Voertuig' tab is selected, and a red box highlights the 'Pdf rapport wordt gekoppeld aan de auto. Terug te vinden via 'voertuig / documenten / inzien'.' (PDF report is linked to the car. Find it back via 'vehicle / documents / view'). A red arrow points from this box to the 'Documenten' icon in the main menu. Below the software interface, a Windows Explorer window shows the file path: This PC > Local Disk (C:) > CSS-SHARES > CSS_EVHC > Documenten > Voertuig > 158. The file 'EVHC_Checklist' is listed with a date of 12/18/2019 9:14 PM, size of 128 KB, and type of Adobe Acrobat D... A red arrow points from the 'EVHC_Checklist' file back to the 'Voertuig' tab in the software interface.

Kenteken: 8-TRL-23
Tellerstand: 0
Soort check: Auto Check
Monteur: H Desk
Datum/tijd: 18-12-2019 20:49:45

Gevonden aandachtspunten/gebreken

- Banden - Profiel - **Profiel, LV, Versleten, Vervangen**
Notitie: WO
- Banden - Profiel - **Profiel, RV, Versleten, Vervangen**
Notitie: WO
- Banden - Profiel - **Profiel, RA, Versleten, Adviseren**
Notitie: OK
- Banden - Profiel - **Profiel, LA, Versleten, Adviseren**
Notitie: OK
- Binnenzijde - AC systeem - **AC systeem, Service vereist 2 jaar**
Notitie: RA
- Buitenzijde - Ruitenwisser - **Ruitenwisser**
Notitie: WO
- Motorruimte - Distributieriem / kettina - **Distributieriem / kettina**
Notitie: WO

WO: Naar werkkaart | RA: Reparatie advies | D

Banden info

Positie	Merk
LV	Bridgestone
RV	Bridgestone
RA	Bridgestone
LA	Bridgestone

Algemeen Werkorder Klant Voertuig Leen/Huur Overige ROB Documenten

Muteren Dossier Vrije velden Bandenwissel Garanties Garanties Checklists 6 EVHC Pechhulp Documenten

Code

Code	Aantal
10	
104	
Prof	
Prof	
Ruit	
Rem	
Rem	
WIS	
KM	

File Home

This PC > Local Disk (C:) > CSS-SHARES > CSS_EVHC > Documenten > Voertuig > 158

Name	Date modified	Type	Size
EVHC_Checklist	12/18/2019 9:14 PM	Adobe Acrobat D...	128 KB

- ☐ Duidelijke en gedetailleerde rapportage inclusief handtekening
- ☐ Eenvoudige en nauwkeurige werkomschrijvingen
- ☐ Vermelding toekomstige werkzaamheden
- ☐ Vermindert stress door onverwachte kosten
- ☐ Alles elektronisch opgeslagen voor snelle referentie, e-mail, opvolging, etc.
- ☐ Betrokkenheid, transparantie, proactieve service

Wij attenderen u erop dat uw auto 94-ZR-JP APK vereist. Neem a.u.b. contact met ons op. Autobedrijf Weijers B.V. (+31252751855)

Autobedrijf Weijers B.V.
 's-Pieterlaan 85
 2211WS Noordlkerhout

Tel: +31-646303015
 Web: www.evhc.nl
 Email: eweijers@autoconnectholland.com

@UTOCONNECT
 Automotive and Software Solutions

Bandenwissel

Naam	LeasePlan Nederland N.V.	Kenteken	99-PHD-2	Datum	15 jan 2016
Voertuig	Mazda, 6	Kilometerstand	52521	APK	01 apr 2016
Telefoon		Opdraachnummer	85258	Service	01 apr 2016
Mobiel	0646303015	Voertuig ID	JMZGHASO601453366	Distributieriem	

Tijdens deze visuele inspectie werden de volgende items geïnspecteerd:

Buitenzijde	Motorruimte	Wielband	Type band
✓ Glas & voorruit	✓ Motorolie	✓ Bandenconditie	✓ Ventiel
✓ Wisser	✓ Ruitensproeiervoelstof	✓ Bandenspanning	✓ Wielmoer
	Remmen	✓ Profiel	
	✓ Remblokken		

Rode items: Deze items vereisen dringend aandacht.

Categorie	Beschrijving	Confr./Rep.	Voorraad	Afgespr.	Pris gemonteerd
Banden	Profiel, LV, Versleten			✓	€ 121,00
Banden	Profiel, RV, Versleten			✓	€ 121,00
Buitenzijde	Wisser, Voor, Versleten			✓	€ 23,00

Oranje Items: Deze items vereisen aandacht.

Categorie	Beschrijving	Confr./Rep.	Voorraad	Afgespr.	Pris gemonteerd
Buitenzijde	Achterbumper, Beschadigd, Bijakken	01 apr 2016			
Remmen	Remblokken, Voor, 80% versleten	01 apr 2016			

Afgesproken	Geldenlijffoerd
€ 286,00	€ 326,00

Aanvullende opmerkingen:
 Dit is een test. Hier kunt u allerlei tekst toevoegen.
 Bedankt voor uw bezoek en wij wensen u een fijne wintersportvakantie toe.

Bandenrapport	Buiten	Midden	Binnen	Sluitage	Carrosserie	Health Check goedkeuring
LV, Band	2.3mm	2.3mm	2.3mm	89%	✓ Beschadigd	Technicus:  Servicecontact:  Klant:  De bovenstaande gegevens zijn onder mijn aandacht gebracht.
RV, Band	2.4mm	2.4mm	2.4mm	88%	✓ Corrosie	
RA, Band	5mm	5mm	5mm	47%	✓ A-Dak	
LA, Band	5mm	5mm	5mm	47%		
Reserve, Geen	0mm	0mm	0mm			
Voor	215/50 R17 91W Continental					
Achter	215/50 R17 91W Continental					

Photography




Buitenzijde Remmen, Pads



- ☐ Eenvoudige implementatie met direct resultaat
- ☐ Maatwerk systemen
- ☐ Maatwerk checks
- ☐ Te gebruiken op iedere handheld
- ☐ Checkhistorie 24/7 opvraagbaar
- ☐ Duidelijke klantrapporten
- ☐ Standaard met foto ondersteuning (optie video)
- ☐ Snel, Simpel & Effectief





Autoconnect Holland B.V.
Schulpweg 11
2211XL Noordwijkerhout



+31(0)252751855



+31(0)646303015



info@autoconnectholland.com



www.autoconnectholland.com