


Electronic Vehicle Health Check – Lite (EVHC – Lite)



EVHC-Lite kenmerkt zich door een zeer eenvoudig implementatie met direct resultaat

- ✓ Meer omzet
- ✓ Hogere efficiëntie
- ✓ Meer rendement
- ✓ Verbeterde klanttevredenheid


**Bewezen 20% meer rendement
uit Aftersales**



Hoe het werkt




Werkplaatsbezoeken combineren met vaste checks om meerwerk structureel te herkennen, eenvoudig te registreren en professioneel op te volgen. De checks worden uitgevoerd op een iPod/iPad/Tablet of pc via EVHC en de uitkomsten staan direct online (inclusief foto's / video) voor verdere afhandeling door het magazijn en de receptie.



In de werkplaats



- ✓ Werkproces gestructureerd
- ✓ Diverse standaard checks beschikbaar
- ✓ Checks op maat te creëren
- ✓ Werk efficiënt ingedeeld in heldere categorieën
- ✓ Duidelijke defectomschrijvingen
- ✓ Snelle input met één druk op de knop
- ✓ Extra aandachtspunten, foto's en notities eenvoudig toe te voegen
- ✓ Video optie
- ✓ Minder wachttijd, efficiënte tijdsbesteding
- ✓ Tablet, Smartphone of Laptop. Apple, Android en Windows compatible





- ✓ Status werkzaamheden real time volgen
- ✓ Checkresultaten digitaal ontvangen
- ✓ Eenvoudig creëren van digitale klantoffertes inclusief foto's (optie video)
- ✓ Digitale vastlegging van alle gemaakte afspraken
- ✓ Automatische agenda voor onderhoud, APK, mobiliteitspassen en uitgesteld werk
- ✓ Volledig automatische E-mail en SMS verzending voor opvolging

Autorisatie klant

Weergave 7 dagen Volgorde

[Refresh](#) [Opdracht toevoegen](#) [Afdruk instellingen](#) [Dealer Settings](#) [Hoofdmenu](#)

22 feb **01-KIA-1 Ceed** E Weijers Afgetekend

2 janssen 0646303015 Details Carrosserie Klaar

	Onderdelen	Arbeid	Gemonteerd	
Remblokken, Achter, Boven limiet versleten,	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aandrijfashoes, linksvoor defect.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Notities	Herin.	Banden
	3,2 3,2 3,2	3,4 3,4 3,4

R16 91 V stone
R16 91 V stone

5 5 5

- Akkoord
- Verloren
- Uitstellen
- Negeren
- Foto toevoegen
- Notities

22 feb **37-KVL-2** Gestart

0 Details Verwijderen

Managemant



- ✓ Heldere werkproces
- ✓ Zeven dagen per week, 24 uur per dag toegang tot relevante kpi's
- ✓ Real time toezicht op prestaties en inzicht in resultaten:



	Gecreëerd	Afgehandeld	Verwijderd	Groen	Banden	Rood	Orange	Verkocht	Verloren	Uitgesteld	Genegeerd
Kia	72	61	7	13	57	23	156	7	1	0	2
Non Franchise	69	55	9	5	52	66	181	18	5	4	3
Totaal	141	116	16	18	109	89	337	25	6	4	5

Voor de klant



- ✓ Duidelijke en gedetailleerde rapportage inclusief handtekening technici
- ✓ Eenvoudige en nauwkeurige werkomschrijvingen
- ✓ Vermelding toekomstige werkzaamheden en kosten, inclusief geplande data
- ✓ Vermindert stress door onverwachte kosten
- ✓ Alles elektronisch opgeslagen voor snelle referentie, e-mail, opvolging, etc.
- ✓ Betrokkenheid, transparantie, proactieve service

Wij attenderen u erop dat uw auto 94-ZR-JP APK vereist. Neem a.u.b. contact met ons op. Autobedrijf Weijers B.V. (+31252751855)

Autobedrijf Weijers B.V.
 's-Pijlerslaan 85
 2211WS Noordwijk(hout)

Tel: +31-646303015
 Web: www.evhc.nl
 Email: eweijers@autoconnectholland.com

@AUTOCONNECT
 Automotoren en Software Solutions

Bandenwissel

Naam	LeasePlan Nederland N.V.	Kenteken	99-PHD-2	Datum	15 Jan 2016
Voertuig	Mazda, 5	Kilometerstand	52521	APK	01 apr 2016
Telefoon		Opdrahtnummer	85258	Service	01 apr 2016
Mobiel	0646303015	Voertuig ID	JMZGHAS0601453366	Distributieriem	

Tijdens deze visuele inspectie werden de volgende items geïnspecteerd:

✓ Buitenzijde	✓ Motorruimte	✓ Wielband	✓ Type band
✓ Gas & voornut	✓ Motorolie	✓ Bandenconditie	✓ Ventiel
✓ Wisser	✓ Ruitensproeiervoelstof	✓ Bandenspanning	✓ Welmoer
	✓ Remmen	✓ Profiel	
	✓ Remblokken		

Rode items: Deze items vereisen dringend aandacht.

Categorie	Beschrijving	Confr./Rep.	Voorraad	Algepr.	Prijs gemonteerd
Banden	Profiel, LV, Versleten			✓	€ 121,00
Banden	Profiel, RV, Versleten			✓	€ 121,00
Buitenzijde	Wisser, Voor, Versleten			✓	€ 23,00

Oranje Items: Deze items vereisen aandacht.

Categorie	Beschrijving	Confr./Rep.	Voorraad	Algepr.	Prijs gemonteerd
Buitenzijde	Achtere bumper, Beschadigd, Bijakken	01 apr 2016			
Remmen	Remblokken, Voor, 80% versleten	01 apr 2016			

Algeproken € 286,00 **Geïdentificeerd** € 326,00

Aanvullende opmerkingen:
 Dit is een test. Hier kunt u allerlei tekst toevoegen.
 Bedankt voor uw bezoek en wij wensen u een fijne wintersportvakantie toe.

Bandenrapport	Buiten	Midden	Binnen	Slijtage	Carrossierapport	Health Check goedkeuring
LV, Band	2.3mm	2.3mm	2.3mm	89%	<input type="checkbox"/> Beschadiging <input type="checkbox"/> Kraak	Technicus:
RV, Band	2.4mm	2.4mm	2.4mm	88%	<input checked="" type="checkbox"/> Corrosie <input checked="" type="checkbox"/> Scheur	Servicecontact: Eric Weijers
RA, Band	5mm	5mm	5mm	47%	<input type="checkbox"/> A-Deuk	Klant:
LA, Band	5mm	5mm	5mm	47%		
Reserve, Geen	0mm	0mm	0mm			
Voor	215/50 R17 91W Continental					
Achter	215/50 R17 91W Continental					

Photography

Buitenzijde
Remmen, Pods

De bovenstaande gegevens zijn onder mijn aasicht gebract.



Health Check Management

- Werkplaatsmanagement

Bulk Outcome Selection

Vind een Vehicle Health Check:

Agenda uitgestelde contacten

- Contacten vandaag: **0**
- Contacten toekomstig: **3**
- Achterstallige contacten **10**



KPI's & rapportages

- Key Performance
- Rapportages



Administratie & Support

- Logins
- Serviceadviseurs
- EVHC Support Website
- Klant toevoegen
- Technici





Autorisatie klant

Weergave 7 dagen ▼ Volgorde ▼

[Refresh](#) [Opdracht toevoegen](#) [Afdruk instellingen](#) [Dealer Settings](#) [Hoofdmenu](#)

25 feb	IV-EC-01 <i>Stralis</i>	E Weijers	77777	Afgetekend																									
6	TEST	0646303015	Details Carrosserie Klaar																										
22 feb	01-KIA-1 <i>Ceed</i>	E Weijers		Afgetekend																									
3	janssen	0646303015	Details Carrosserie Klaar																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Onderdelen</th> <th>Arbeid</th> <th>Gemonteerd</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remblokken, Achter, Boven limiet versleten,</td> <td>79,00</td> <td>0,5</td> <td>37,50</td> <td>140,97</td> </tr> <tr> <td>Aandrijfashoes, LV, Defect, Vervangen</td> <td>56,00</td> <td>1,0</td> <td>75,00</td> <td>158,51</td> </tr> <tr> <td>Beschadiging, Bumper, LA, Bijwerken</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>37,50</td> <td>45,38</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>344,86</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Onderdelen	Arbeid	Gemonteerd			Remblokken, Achter, Boven limiet versleten,	79,00	0,5	37,50	140,97	Aandrijfashoes, LV, Defect, Vervangen	56,00	1,0	75,00	158,51	Beschadiging, Bumper, LA, Bijwerken		0,5	37,50	45,38				344,86	
Onderdelen	Arbeid	Gemonteerd																											
Remblokken, Achter, Boven limiet versleten,	79,00	0,5	37,50	140,97																									
Aandrijfashoes, LV, Defect, Vervangen	56,00	1,0	75,00	158,51																									
Beschadiging, Bumper, LA, Bijwerken		0,5	37,50	45,38																									
			344,86																										
<div style="float: right;"> Notities Herin. Banden </div> <div style="float: right; margin-top: 10px;"> Sp sport </div> <div style="float: right; margin-top: 10px;"> Akkoord Uitstellen Verloren Uitstellen Negeren Foto toevoegen Notities </div> <div style="float: right; margin-top: 10px;"> Opslaan </div>																													
22 feb	37-KVL-2			Gestart																									
0				Details Verwijderen																									



Autorisatie klant

Weergave 7 dagen Volgorde

[Refresh](#) [Opdracht toevoegen](#) [Afdruk instellingen](#) [Dealer Settings](#) [Hoofdmenu](#)

25 feb **IV-EC-01 Stralis** E Weijers 77777 Afgetekend

6 TEST 0646303015 Details Carrosserie Klaar

22 feb Afgetekend

3 Carrosserie Klaar

Remblokken,

Aandrijfshoe



Beschadiging,



22 feb Gestart

0 Details Verwijderen

Elektronische Workshop Management



Tonen op rapport?

Omschrijving:

Annuleren

Opslaan



Agenda uitgestelde contacten

Eigenaar	Kenteken	Categorie	Adviseur	Waarde	Verwacht	
janssen	01-KIA-1	Herinneringen		€ 0,00	03 feb 16	View
Mevrouw Versteeg van Eekelen	41-HHR-8	Elektrisch		€ 0,00	06 feb 16	View
Contant	10-RJ-KL	Elektrisch		€ 0,00	14 feb 16	View
Mevrouw Versteeg van Eekelen	41-HHR-8	Mechanisch		€ 0,00	14 feb 16	View
	CR-IZ-ZZ	Mechanisch	Eric Weijers	€ 0,00	21 feb 16	View
janssen	01-KIA-1	Mechanisch		€ 0,00	08 mrt 16	View
Dhr. H. Achelaar	16-HNL-9	Herinneringen		€ 0,00	07 apr 16	View
Dhr. H. Achelaar	16-HNL-9	Herinneringen		€ 0,00	15 apr 16	View
Dhr. H. Achelaar	16-HNL-9	Mechanisch		€ 54,45	22 apr 16	View

Totaal Contacten: 9

Gepoogd: Email verstuurd: SMS Verzonden:

Schermprints



KPI ▼ Kwartaal 1 ▼

[Rapport afdrukken](#)

[Hoofdmenu](#)


Rapport name:
KPI

Rapport gemaakt:
4-5-2016

Startdatum:
01-01-2016

Einddatum:
31-03-2016

Werk afhandeling



Werk geïdentificeerd



Samenvatting

