



# Electronic Vehicle Health Check

Walk Around Checks



- Check
- Send
- Follow-up



## Smart reasons for using our Walk Around Checks



- Monitor the actual condition of your fleet and assets
- Prevent breakdowns
- Increase safety
- Increase productivity
- Save costs



# How it works

- ❑ Perform a check any time anywhere on a smartphone or tablet
- ❑ Send the outcome to the operator, fleet manager or repair shop
- ❑ View the results on the EVHC dashboard or within your own system
- ❑ Follow-up by choosing the relevant action
- ❑ Chat functionality available
- ❑ Each check produces a pdf. rapport, including photo's (video optional)
- ❑ All check history retrievable 24/7 via internet

**EVHC LITE**  
Pilarenlaan 85  
2211WS Noordwijkerhout

Tel: 0631 646303015  
Web: www.evhc.nl  
Email: info@autoconnectholland.com



**Walk Around Check**

Naam		Kenteken	BK-TV-98	Datum	18 mrt 2018
Voertuig	DAF, 430 XF	Kilometerstand	355554	APK	
Telefoon		Opdrachtnummer	2	Service	
Mobiel		Voertuig ID		Distributieriem	

Tijdens deze visuele inspectie werden de volgende items geïnspecteerd:

✓ Bandenconditie	✓ Veiligheidsgordel	✓ Verlichting algemeen	✓ Documenten
✓ Profiel	✓ Buitenzijde	✓ Motorruimte	✓ Koelmachine
✓ Binnenzijde	✓ Cabine	✓ Koelvloeistof	✓ Tachograaf
✓ Brandstoftank	✓ Contourverlichting	✓ Motorolie	
✓ Vastzetstang	✓ Laadbak	✓ Service	
	✓ Laadlift	✓ Dagtelier	

**Rode items:** Deze items vereisen dringend aandacht.

Categorie	Beschrijving	Herinnering	Voorraad	Afgespr.
Banden	Profiel, As 1 Rechts, Versleten			
Banden	Profiel, As 1 Links, Versleten			
Buitenzijde	Remvloeistof zichtbaar op band			

**Oranje items:** Deze items vereisen aandacht.

Categorie	Beschrijving	Herinnering	Voorraad	Afgespr.
Buitenzijde	Bumper voorzijde defect			

Bandenrapport	LBu	LBi	RBi	RBu	Health Check goedkeuring
As 1	2.0mm			2.0mm	Technicus: <input type="text" value="Eric Weijers"/> Servicecontact: <input type="text"/> Klant: <input type="text"/>
As 2	5.0mm	5.0mm	5.0mm	5.0mm	
As 3	5.0mm	5.0mm	5.0mm	5.0mm	
Reserve	5.0mm				
As 1	295/90 R22.5 160M Dunlop				
As 2	295/90 R22.5 160M Dunlop				
As 3	295/90 R22.5 160M Dunlop				


De bovenstaande gegevens zijn onder mijn aandacht getracht.

Let op: Deze beoordeling is het resultaat van een visuele inspectie. Verdere inspectie kan nodig zijn om de volledige omvang van vereiste reparaties vast te stellen. Dit is geen factuur. Prijs is inclusief montage. Beoordeling afgedrukt op 18 mrt 2018. Offerte geldt gedurende 30 dagen. Health Check gegenereerd door Autoconnect Ltd © 2014.

**Photography**



Buitenzijde



Buitenzijde





- ❑ Access 24/7 through private password
- ❑ Enter checks on any handheld within minutes
- ❑ Very user friendly set-up with pull-down selections
- ❑ Check history can be retrieved 24/7
- ❑ Previous unsolved issues visible in new check
- ❑ Absolutely no double input necessary
- ❑ Standard with photo support (video optional)
- ❑ Chat function
- ❑ Follow-up agenda with fully automated reminders
- ❑ Maximum system security precaution's
- ❑ Fast, Simple & Effective



# Walk Around Checks



- Check
- Send
- Follow-up



Autoconnect Holland B.V.  
Walserij 17-A  
2211JS Noordwijkerhout



+31(0)252751855



+31(0)646303015



[info@autoconnectholland.com](mailto:info@autoconnectholland.com)



[www.autoconnectholland.com](http://www.autoconnectholland.com)